

РСФСР  
ОРЛОВСКИЙ СОВНАРХОЗ

ОРЛОВСКИЙ  
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ  
ЗАВОД  
имени МЕДВЕДЕВА

09.50

МАШИНА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ  
УРЕЗА ПОДОШВЫ  
ФУП-1

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)

РСФСР

ОРОЛОВСКИЙ СОВНАРХОЗ

ОРОЛОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД  
имени МЕДВЕДЕВА

МАШИНА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ  
УРЕЗА ПОДОШВЫ  
ФУП-1

ПАСПОРТ И РУКОВОДСТВО  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ


1961

[www.promelectroavtomat.ru](http://www.promelectroavtomat.ru)

**ПАСПОРТ МАШИНЫ**  
**ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ УРЕЗА ПОДОШВЫ**

Тип	Марка ФУП-1	Год выпуска 196—	Заводской №—
Автор проекта запоз имени Медведева, г. Орел	Срок службы	Дата ввода в эксплуатацию	Потреби- тель
	норма- тивный	факти- ческий	
Вес машины 290 кг	Длина 1290 м.м	Ширина 900 м.м	Высота 1550 м.м

**Планировочный габарит машины**



### Назначение машины

Машина ФУП-1 предназначена для выравнивания контура подошвы, прикрепленной к следу обуви, и придания урезу соответствующей формы.

При помощи фрез, закрепленных на шинделях машины, срезают излишки торцовой стороны подошвы, подгоняют контур подошвы к контуру грани следа обуви и придают урезу и геленоочной части подошвы для всех видов и размеров обуви различные материалы: кожа, резина (кроме микропристи) и другие.

### Скорости рабочих органов машины

Наименование	Расчетная формула	Число оборотов в минуту
Шиндель фрезы геленки	$n = n_m \cdot \frac{d}{d_1} \cdot p = 2850 \cdot \frac{168}{40} \cdot 0,97$	11700
Шиндель фрезы уреза	$n = n_m \cdot \frac{d}{d_1} \cdot p = 2850 \cdot \frac{168}{42} \cdot 0,97$	11150
Вал точила	$n = n_m \cdot \frac{d}{d_1} \cdot p = 2850 \cdot \frac{140}{64} \cdot 0,97$	6047
Вентилятор	$n_{вент.} = n_m$	2850

### Таблица применяемых приводных ремней

Направление передачи	Сечение ремня	Длина ремня в миллиметрах	Материал	Количество
От мотора на вал точила	О ГОСТ 1284-45	1250	Прорезиненная ткань	1
От мотора через натяжное устройство на шиндели	2x40	1320	Хлопчатобумажная пропитанная ткань	1

### Таблица шарикоподшипников

Наименование	ГОСТ, ОСТ и №	Размеры в мм	Количество
Шарикоподшипник радиальный	ОСТ 6121-39 № 200	10×30×9	2
Шарикоподшипник радиальный	ОСТ 6121-39 № 202	15×35×11	2
Шарикоподшипник радиальный	ОСТ 6121-39 № 204	20×47×14	2
Шарикоподшипник радиально-упорный	ГОСТ 831-54 № 36203	17×40×12	2
Шарикоподшипник радиально-упорный	ГОСТ 831-54 № 36204	20×47×14	2

### Таблица смазки машины

Места смазки	Смазочный материал	ГОСТ смазочного материала	Периодичность смазки
Подшипники шинделей фрезы уреза и шинделя фрезы геленки	Турбинное масло "Л" или "УТ"	ГОСТ 32-47	1 раз в месяц. Уровень масла поддерживать постоянно до риски
Подшипники вала точила, подшипники изтяжного ролика и подшипники приводного шкива точила	Солидол "М"	ГОСТ 1033-51	1 раз в 3 месяца

### П р и в о д

Наименование узла	Направление передачи	Число оборотов ведомого шкива в минуту
Шиндель фрезы геленки	От электродвигателя через плоскоременную передачу с изтяжным устройством	11700

Наименование узла	Направление передачи	Число оборотов ведомого шкива в минуту
Шпиндель фрезы уреза	От электродвигателя через илоско-ременную передачу с натяжным устройством	11150
Вал механизма для заточки фрез	От электродвигателя через фрикцион и клиновременную передачу	6047
Вентилятор	Укреплен на валу электродвигателя	2850

### Характеристика электродвигателей

Назначение	Тип	Мощность в квт	Число оборотов в минуту
Привод машины	А-31-2	1,0	2850
Привод вентилятора	АОЛ-31-2	1,0	2850

### Электроаппаратура

Наименование	Назначение	Марка, ГОСТ	Колич.
Пакетный выключатель 25A	Включение и выключение электродвигателя	ПВ-3-25	2
Пакетный выключатель 10A	Включение и выключение освещения	ПВ-2-10	1
Трансформатор 50 ватт, вторичное напряжение 36 вольт	Понижение напряжения для лампочки освещения	ТП-50	1
Предохранитель установочный со вставкой Ц14 10A	Выключение электродвигателя при коротком замыкании	ГОСТ 1138-55	3
Предохранитель со вставкой ПН-50-0,5	Выключение трансформатора при коротком замыкании	ГОСТ 6525-53	1
Провод гибкий 1,5 мм <sup>2</sup>	Монтаж электропроводки	ПРГ-500	18 м
Провод одножильный 1,5 мм <sup>2</sup>	Монтаж электропроводки	ПР-500	2 м
Провод гибкий 1,0 мм <sup>2</sup>	Монтаж электропроводки	ПРГ-500	6 м

### Краткое описание машины

Машина состоит из головки, станины, пылеприемника, вентилятора, пылесборника и механизма для заточки фрез. Фрезерование производится путем последовательного подведения отдельных участков торцовой стороны подошвы под режущую кромку фрезы.

В головке машины установлены два шпинделя: верхний, делающий 11150 об/мин, с фрезой уреза, и нижний, делающий 11700 об/мин, с фрезой галенки. Шпиндели, смонтированные на шарикоподшипниках, для удобства ремонта помещены в особые гильзы, которые можно вынимать из головки без разборки каждого рабочего шпинделя. Вращение шпинделей производится от электродвигателя, смонтированного на головке, через бесконечный ремень. Натяжение ремня регулируется перемещением ролика.

Остановка машины после выключения электродвигателя производится колодочным тормозом, рукоятка которого расположена в верхней части головки. Кроме того, в головке машины укреплена фрикционная муфта, служащая для передачи вращения валику механизма для заточки фрез. Включение и выключение муфты осуществляется маховиком. Головка машины установлена на станине с треногим основанием.

К станине прикреплен механизм для заточки фрез и пылеприемник. Механизм для заточки фрез состоит из кронштейна, в котором установлен валик, смонтированный на шарикоподшипниках. На концах валика укреплены два заточных круга, из которых один предназначен для заточки фрезы уреза и второй — для заточки галеночной фрезы. Перед каждым шлифовальным кругом установлен суппорта, на котором укреплены вертикально пальцы и направляющая планка. Передвижение каретки с пальцем производится с помощью регулировочных винтов.

Заточка фрез осуществляется после установки суппорта и направляющей планки в необходимое положение. Вверх и вниз фреза при заточке перемещается вручную. После заточки одного зуба фрезу поднимают на пальце выше направляющей планки, поворачивают на один зуб и опускают снова до отказа, после чего производится заточка следующего зуба.

Для сбора пыли и стружки, образующихся при фрезеровании, машина снабжена пылеприемным кожухом. Пыль и мелкие частицы отходов отсасываются через специальные патрубки, установленные вблизи вращающихся фрез. Более тяжелые частицы падают в нижнюю часть пылеприемника.

Вентилятор служит для отсоса отходов, образующихся у рабочих органов машины, и транспортирования их в индивидуальный пылесборник. На машине установлен вентилятор ЦАГИ типа УТ-35 (рис. 1). Индивидуальный пылесборник служит для очистки запыленного воздуха и сбора отходов, об-




Рис. 1. Вентилятор.

разующихся у рабочих органов машины. Пылеотходы, возникающие у фрез в процессе фрезерования, отсылаются вентилятором и поступают в верхнюю часть пылесборника 1 (рис. 2), снабженную лабиринтом. Здесь запыленный воздух теряет скорость, меняет направление движения и устремляется вниз в фильтровальные мешки 2. Большая часть отходов вследствие потери скорости потока запыленного воздуха и действия собственного веса, падает в пылеосадочную камеру 3, а остальные отходы оседают на фильтровальных мешочках. Пыль, осевшая на внутренней стороне мешков, падает в пылеосадочную камеру при периодических встряхиваниях мешков специальным встряхивающим механизмом 4. Встряхивание мешков и очистку пылеосадочной камеры необходимо производить два раза в смену.

На машине установлен пылесборник нагнетательного типа с 19-рукавными матерчатыми фильтрами.

#### Монтаж, регулировка и смазка машины

Машина поставляется заводом упакованной в один деревянный ящик. Перед упаковкой все обработанные поверхности деталей покрываются защитной смазкой, предохраняющей их от коррозии. Перед установкой машины покрытые предохранительной смазкой детали необходимо очистить, промыть уайт-спиритом и протереть насухо.

При установке машины на место соединить патрубок вентилятора с патрубком пылесборника через резиновую прокладку; установив машину, ролики убирают в основание станины поворотом эксцентриковых осей и строго выверяют горизонтальное положение шпинделей. Регулировкой трех опорных муфт пылесборника необходимо добиться такого положения, чтобы пылесборник опирался на эти муфты, а не висел на патрубке.

Установленный на машине электродвигатель должен быть присоединен к электросети таким образом, чтобы фрезы вращались по часовой стрелке, если смотреть на них с левой стороны машины.

Для освещения машины применяется электрическая лампочка 25 ватт, 36 вольт (лампочка заводом не поставляется).

Проверив легкость вращения фрезерных шпинделей вручную, надеть на них плоский бесконечный ремень, натянув его роликом посредством вращения гайки внутри головки. Для натяжения ремня при работе только одного верхнего шпинделя необходимо снять шкивок нижнего шпинделя.

Обслуживание машины поручается рабочему, получившему специальный инструктаж о работе на машине и обращении с ней. Машина должна содержаться в чистоте и порядке. Пыль и грязь удаляются ежедневно после окончания работы.




Рис. 2. Пылесборник.  
1—лабиринт, 2—фильтрующий мешок, 3—пылеосадочная камера.

Перед смазкой машины тщательно очистить места смазки от пыли и грязи (они обозначены красной краской). Смазка шпинделей производится совершенно чистым турбинным маслом (марок «Л» или «УТ») путем заливки его в верхнюю масленку до указателя уровня масла в масленках. Во время работы следить, чтобы уровень масла не опускался значительно ниже черты уровня. Необходимо промывать шпиндели бензином один раз в месяц.

Во время работы машины шибер в кожухе пылеприемника должен быть закрыт, а мешки пылесборника натянуты. Материал, рекомендуемый для мешков пылесборника,— холст фильтровальный, арт. 856 ОСТ 30040—40.

Во избежание попадания пыли в цех необходимо следить, чтобы в пылесборнике была обеспечена полная герметизация в местах соединения крышки с верхним цилиндром и нижнего цилиндра с пылеосадочной камерой.

Для обеспечения хорошего отсоса пыли от рабочих инструментов машины встраиваяние фильтровальных мешков и очистка пылеосадочной камеры от пыли должны производиться два раза в смену.

При ухудшении отсоса от рабочих инструментов машины необходимо проверить, не забилась ли сетка, перекрывающая входной патрубок вентилятора, для этого нужно открыть дверцу в пылеприемнике и рукой проверить сетку.

О замеченных неисправностях в машине рабочий должен немедленно сообщить мастеру.

#### Устройство по технике безопасности

Для предохранения от попадания посторонних предметов на ременную передачу установлен кожух, а на заточные круги — ограждения.

#### Требования по технике безопасности

1. При установке машины станина должна быть заземлена.
2. Перед началом работы машины проверить правильность действия на холостом ходу.
3. Во время работы кожух, ограждающий ремень, должен быть закрыт.
4. Запрещается производить чистку и наладку машины при включенном электродвигателе.




Рис. 3. Кинематическая схема.




Рис. 4. Принципиальная схема электрооборудования.  
 1Л—лампа местного освещения—25 вт, 36 в.  
 2ПП—предохранитель Боле—ПН—50—0,5.  
 1ТП—предохранитель плавкий—Л1—14 плавкая вставка на 6А.  
 1ТП—трансформатор понижающий—50 вт, 220×36 в.  
 3ВП—выключатель пакетный—ПК—2—10.  
 1ВП, 2ВП—выключатель пакетный—ПК—3—25.  
 2Д—электродвигатель пылесборника 1—АОЛ—31—2.  
 1Д—электродвигатель фрезеровки 1—А—31—2.

### Спецификация запасных деталей

Прор. №	№ детали	Наименование	Коли- чество	Материал	Примечание
1	ФУП 1-40	Шайба малая	1	Ст. 45 ГОСТ 1050-60	Кантик, оксидирован
2	ФУП 1-41	Винт	1	Ст. 15 ГОСТ 1050-50	Шестигранник, кантик, оксидирован
3	ФУП 1-136,	Шайба предохранитель- ная	1	Ст. 45 ГОСТ 1050-60	Кантик, оксидирован
4	ФУП 1-142	Наперсток	1	Ст. 5 ГОСТ 380-50	Оксидирован
5	ФУП 1-144	Винт	1	Ст. 15 ГОСТ 1050-60	Шестигранник, кантик, оксидирован
6	Абразивный круж.	2	2φ	2424-60	Марка 1190

### Спецификация монтажно-эксплуатационного инструмента

Прор. №	№ детали	Наименование	Количество	Примечание
1	ФУП 0-3	Ключ открайний 18 мм	1	
2	ФУП 0-8	Ключ для монтажа	1	
3	ФУП 0-9	Ключ для шплинтей	1	
4	ФУП 0-10	Ключ для шплинтей	1	
	ФУП 0-42	Стержень	1	

Примечание. Электровнагнетатель, пусковая аппаратура и пропоры к ней, монтажно-эксплуатационный инструмент и запасные детали поставляются запасом за особую плату.

## СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
Паспорт машины для фрезерования уреза подошвы	3
Планировочный габарит машины	3
Назначение машины	4
Скорости рабочих органов машины	4
Таблица применяемых приводных ремней	4
Таблица шарикоподшипников	5
Таблица смазки машины	5
Правила	5
Характеристика электродвигателей	6
Электроаппаратура	6
Краткое описание машины	7
Монтаж, регулировка и смазка машины	9
Устройство по технике безопасности	11
Требования по технике безопасности	11
Спецификации запасных деталей	14
Спецификация монтажно-эксплуатационного инструмента	15

## МАШИНА ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ УРЕЗА ПОДОШВЫ ФУП-1

### Паспорт и руководство по эксплуатации

Ответственный за выпуск *В. Г. Степекцов*  
 Редакторы *Ф. Д. Смирнов, Г. И. Коробкова*  
 Технический редактор *Г. И. Овсянников*  
 Корректор *А. В. Харакоз*  
 Обложка художника *Н. С. Рябцовского*

---

Сдано в набор 13/1 1961 г.      Подписано к печати 30/1 1961 г.  
 Формат бумаги 60×90<sup>1/16</sup>      Объем 1 п. л.      Тираж 1000 экз.  
 Заказ № 253

---

Бюро технической информации, ул. Ленина, 6.

Орловская областная типография „Труда“, ул. Ленина, 1.